

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2138/94

22.2.1994

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoa. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

SZD. Siipisalkojen tyvitappien vaihto.

Koskee: Purjelentokoneita SZD-41 Jantar Standard, sarjanumeroita X-110, X-111, X-121 ja X-122; SZD-41A Jantar Standard, sarjanumeroita B-628:sta B-933:een, X-123 ja X-124; SZD-41B Jantar Standard, sarjanumeroita X-125, X-126 ja X-130.

Viite: PDPS Bulletin No BE-044/93.

Voimaantulo: 25.3.1994.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

A. Vaihda ennen seuraavaa lentoa siipisalkojen tyvitapit uusiin PDPS Bulletin No. 037/89 ohjeiden mukaisesti. Sen jälkeen Jantar Standardille asetettu, tyvitapeista johtuva lentokielto ei enää ole voimassa.

B. Kohdan **A** toimenpiteiden jälkeen purjelentokoneen suurin sallittu kokonaislentoaika on seuraava.

Purjelentokoneet, joiden sarjanumero on B-628:sta B-933:een lukuunottamatta B-700, B-701 ja B-702: 6000 tuntia;

purjelentokoneet, joiden sarjanumero on B-700, B-701, B-702, X-110, X-111, X-125, X-126 ja X-130: 3000 tuntia
ja

muut purjelentokoneet: 1500 tuntia.