

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2165/94

1.6.1994

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Allied Signal Inc., Garrett Engine Division, Model TPE331 -moottorit

Koskee: Kaikkia Allied Signal Inc., Garret Engine Division, Model TPE331-1, -2, -2UA, -3U, -3UW, -5, -5A, -6 ja -6A potkuriturbiini- ja TPE331-3U akseliturbiinimoottoreita, joiden turbiinin kolmannen vyöhykkeen staattorin osanumero on p/n 868379-3 ja jotka on korjattu Garret General Aviation Service Division'lla (GGASD) Phoenixissa Arizonassa marraskuun 1988 ja toukokuun 1991 välisenä aikana, ja joiden sarjanumerot on lueteltu Allied Signal Aerospace Alert Service Bulletin'ssa (ASB) No. TPE331-A72-0906, päivätty 15. lokakuuta 1993.

Viite: FAA AD 94-09-08

Voimaantulo: 15.6.1994

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

1. Tarkasta, koskeeko tämä määräys turbiinin kolmannen vyöhykkeen staattoria p/n 868379-3 ja vaihda se tarvittaessa lentokelpoiseen ASB No. TPE331-A72-0906 mukaisesti seuraavaa aikataulua noudattaen:

Turbiinin kolmannen vyöhykkeen

staattorin syklit GGASD:n

suorittaman korjauksen jälkeen.

Tarkastusaikataulu

yli 900 sykliä

50 syklin kuluessa tämän

määräyksen voimaantulusta.

450 - 899 sykliä

150 syklin kuluessa tämän

määräyksen voimaantulusta, mutta
uitenkin ennen 950 syklin saavuttamista
GGASD:n suorittaman korjauksen jälkeen.

vähemmän kuin 450 sykliä

ennen 600 syklin saavuttamista GGASD:n
suorittaman korjauksen jälkeen.

2. Jos syklejä ei ole merkitty muistiin, kerro turbiinin kolmannen vyöhykkeen staattorin tunnit kertomella 1,5.

Tämän määräyksen mukaisen staattorin vaihdon saa tehdä ko. moottorityypin korjausoikeudet omaava huolto-organisaatio.