

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2233/95

3.2.1995

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Eurocopter France. Planeettapyörästäön tarkastus.

Koskee: Niitä helikoptereita AS 332C/C1/L ja -/L1, joissa on planeettapyörästö osanumeroltaan 332A32-2007-00 ja -01.

Viite: Consigne de Navigabilité CN 93-131-051(B) R1.

Voimaantulo: 1.3.1995.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

A. Ensimmäinen tapaus: Moduulit, joiden sarjanumerot on lueteltu EUROCOPTER FRANCE AS 332 Telex Servicessä nro. 1-37 ja jotka on ” korjattu” tai peruskorjattu”

Tee Eurocopter France Telex Servicen nro. 01-37 kohdan C.C mukaiset tarkastukset ja mittaukset planeettapyörästöihin seuraavan aikataulun mukaisesti laskettuna 1.10.1993:sta, joka on lentokelpoisuusmääräyksen M 2088/93 voimaanastumispäivä.

1. Helikopterit, joiden käyntiaikaa seurataan jaksojen perusteella:

1.1. Jos helikopterin toiminnassa tapahtuu useita Master Service Recommendations-ohjeen (PRE) osan 5.99 määritelmän mukaisia vääntömomentin muutoksia (enemmän kuin neljä jaksoa tunnissa):

-Tarkasta 50 lentotunnin tai 200 jakson kuluessa, kumpi tulee ensin..

1.2. Jos helikopterin toiminnassa ei tapahdu useita vääntömomentin muutoksia:

1.2.1. Planeettapyörästäön käyntiaika on 2000 jaksoa tai enemmän korjauksesta tai peruskorjauksesta:

- Tarkasta 50 lentotunnin kuluessa.

1.2.2. Planeettapyörästäön käyntiaika on alle 2000 jaksoa korjauksesta tai peruskorjauksesta:

- Tarkasta 100 lentotunnin kuluessa.

2. Helikopterit, joiden käyntiaikaa ei seurata jaksojen perusteella:

2.1. Planeettapyörästäön käyntiaika on 500 tuntia tai enemmän korjauksesta tai peruskorjauksesta:

- Tarkasta 50 lentotunnin kuluessa.

2.2. Planeettapyörästäön käyntiaika on alle 500 tuntia korjauksesta tai peruskorjauksesta:

- Tarkasta 100 lentotunnin kuluessa.

3. *Varastossa olevat planeettapyörästäöt:*

- Tarkasta ennen planeettapyörästäön asentamista pääroottorin vaihteistoon.

B. Toinen tapaus: EUROCOPTER FRANCE AS 332 Service Telexin nro. 01-41 mukaiset moduulit, joiden sarjanumero on M100 - M689 ja M3000 - M3048 ja joita ei ole korjattu eikä peruskorjattu ja joihin ei varmuudella ole tehty AS 332 Telex Servicen nro. 01-37 mukaisia toimenpiteitä.

Tee Eurocopter France Telex Servicen nro. 01-41 kohdan C.C mukaiset tarkastukset ja mittaukset seuraavan aikataulun mukaisesti laskettuna 1.3.1995, joka on tämän lentokelpoisuusmääräyksen voimaantulopäivä.

1. *Helikopterit, joiden käyntiaikaa seurataan jaksojen perusteella:*

1.1. Jos helikopterin toiminnassa tapahtuu useita Master Service Recommendations-ohjeen (PRE) osan 5.99 määritelmän mukaisia vääntömomentin muutoksia (enemmän kuin neljä jaksoa tunnissa) :

- Tarkasta 50 lentotunnin kuluessa.

1.2. Jos helikopterin toiminnassa ei tapahdu useita vääntömomentin muutoksia:

1.2.1. Planeettapyörästäön käyntiaika on alle 1800 jaksoa:

- Tarkasta ennen 2000 jakson saavuttamista.

1.2.2. Planeettapyörästäön käyntiaika on 1800 - 2000 jaksoa:

- Tarkasta 50 lentotunnin kuluessa laskettuna siitä, kun 2000 jaksoa saavutetaan.

1.2.3. Planeettapyörästäön käyntiaika on yli 2000 jaksoa:

- Tarkasta 50 lentotunnin kuluessa.

2. *Helikopterit, joiden käyntiaikaa ei seurata jaksojen perusteella:*

2.1. Planeettapyörästäön käyntiaika on alle 450 tuntia uudesta:

- Tarkasta ennen 500 lentotunnin saavuttamista.

2.2. Planeettapyörästäön käyntiaika on 450 - 500 tuntia uudesta:

- Tarkasta ennen 550 lentotunnin saavuttamista.

2.3. Planeettapyörästäön käyntiaika on yli 500 tuntia uudesta:

- Tarkasta 50 lentotunnin kuluessa.

3. *Varastossa olevat planeettapyörästäöt:*

- Tarkasta ennen planeettapyörästäön asentamista pääroottorin vaihteistoon.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2088/93.