

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2254/95

8.3.1995

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämishaikahuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Extra. Siiven tyvikaaren ja apusalon tarkastus.

Koskee: Extra Flugzeugbau-lentokoneita EA-300, sarjanumeroita V1 ja 01 - 45, EA-300/S, sarjanumeroita 01 - 12.

Viite: LBA LTA 93-145/2.

Voimaantulo: 1.4.1995.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta 100 lentotunnin välein siiven tyvikaaren ja apusalon välinen liitos sekä apusalon rungon puoleinen kiinnitys Extra Flugzeugbau GmbH Service Bulletinin nro. 300-2-93 Ausgabe C:n ohjeiden mukaisesti. Korjaa viat ennen lentotoiminnan jatkamista.

Lisää tarkastus koneen huoltolistoihin.