

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2276/95

1.8.1995

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämiä kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Eurocopter France. Pyrstöroottorin navan muotolevy.

Koskee: Kaikkia helikoptereita SA 360 C ja SA 365C/C1/C2/C3.

Viite: Consigne de Navigabilité CN 95-112-040(B)

Voimaantulo: 1.9.1995

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa pyrstöroottorin navan muotolevyn osanumero. Jos se on 360A33-1079-01, eikä sen perässä ole "X"-kirjainta, niin tee alla kuvatut toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimenpiteisiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tarkasta pyrstöroottorin navan muotolevy ennen seuraavaa lentoa EUROCOPTER FRANCE SA 360 ja 365 C Telex Servicen nro. 01-34 (TS) kohdan BB ohjeiden mukaisesti.
 - 1. Jos yksi tai useampia jousia on katkennut, niin tee TS:n kohdan CC(a) mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa.
 - 2. Jos ulkonema on alle 1 mm tai suurempi kuin 2,7 mm tai jos esiintyy TS:n kohdassa BB(b)(2) kuvattua interferenssiä, niin tee TS:n kohdan CC(b) mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa.
 - 3. Ellei vikoja löydy, niin tee TS:n kohdan CC(c) mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa.
- C.** Asentaessasi uuden muotolevyn tee TS:n kohdan CC(d) mukaiset toimenpiteet.