

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2279/95
muutos 1
12.9.1995

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Cessna. Sivuperäsinpolkimien kiinnitys.

Koskee: Kaikkia niitä Cessna A150-, FA150-, A152- ja FA152-lentokoneita, joiden sivuperäsinpolkimien kokonaislentoaika on yli 5000 tuntia.

Viite: Käyttökokemukset Suomessa.

Voimaantulo: 15.10.1995.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Irrota sivuperäsinpolkimet ja niiden yhdysputket Cessna Service Manualin mukaisesti seuraavassa 100 tunnin huollossa. Tarkasta polkimien varret ja yhdysputket syöpymien havaitsemiseksi. Tarkasta putkissa olevat hitsisaumat väritunkeumamenetelmällä. Toista tarkastus sen jälkeen 1000 lentotunnin tai viiden vuoden välein, kumpi tulee ensin. Tee tarkastus myös aina nokkatelinevaurion jälkeen.
- B.** Jos murtumia tai syöpymää löytyy kohdan **A** tarkastuksessa, niin vaihda vialliset osat uusiin ennen seuraavaa lentoa ja tee tarvittavat säädöt Service Manualin ohjeiden mukaisesti. Tee ilmailutiedotuksen AIR T 16-3 mukainen vikailmoitus Lentoturvallisuushallinnolle.
- C.** Ellei kohdan **A** tarkastuksessa löydy murtumia tai syöpymää, niin suojaa putket ruostumisen estämiseksi. Asenna osat paikoilleen ja tee tarvittavat säädöt Service Manualin ohjeiden mukaisesti.

.

Tämän määräyksen mukaiset toimenpiteet saa tehdä vain hyväksytty huolto-organisaatio toimilupansa mukaisesti.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2279/95.