

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2288/95

12.9.1995

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Fairchild. Päälaskutelineen muutos.

Koskee: Seuraavia Fairchild-merkkisiä lentokoneita.

Tyyppi

Sarjanumerot

SA226-T T201 - T275 ja T277 - T291

SA226-T(B) T(B)276 ja T(B)292 - T(B)417

SA226-AT AT001 - AT074

SA226-TC TC201 - TC419

Viite: FAA AD 95-17-07.

Voimaantulo: 15.10.1995

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Jos päälaskutelineen luukkuihin on asennettu rajoittimet Fairchild Aircraft Service Bulletinin SA226-32-043 (revisioitu 30.9.1983) mukaisesti, niin poista 50 lentotunnin kuluessa korvakkeesta 27K51001-003 neljä pulttia osanumeroltaan 27K51001-007 tai vaihtoehtoisesti neljä pulttia osanumeroltaan NAS 428-3-13 ja lukkolevyä osanumeroltaan NAS 509-3.
- B.** Tee SA226 Maintenance Manualin 32-00-00 luvun 1C kohdan "Fluid Servicing - Landing Gear" mukaiset toimenpiteet 50 lentotunnin kuluessa, ellei niitä ole tehty viimeisen 400 lentotunnin aikana.