

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2301/95

30.10.1995

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoa. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Rotax. Elektroniikkamodulien vaihto.

Koskee: Rotax 912A-sarjan moottoreita valmistusnumerot 4,076.064 - 4,380.752.

Viite: Austro Control ACL 84

Voimaantulo: 1.12.1995

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Syy: Vilkas radioliikenne voi aiheuttaa vakavia häiriöitä moottorin sytytysjärjestelmälle viallisen elektroniikkamodulin takia.

Toimenpiteet: Vaihda moottorin SMD-elektroniikkamodulit, osanumero 965356, seuraavassa 100 tunnin huollossa, kuitenkin viimeistään 31.1.1996 uusiin moduleihin, joiden osanumero on 965358, Rotax Technische Mitteilugin nro. 912-08 ohjeiden mukaisesti.

Valmistajan osoite:

Bombardier-Rotax G.m.b.H Motorenfabrik
A-4623 GUNSKIRCHEN
Itävalta

puh. (ulkomaan tunnus) + 43-7246-2710

fax. (ulkomaan tunnus) + 43-7246-370