

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2313/95

20.12.1995

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Extra. Sivuperäsinpolkimien rajoittimen tarkastus.

Koskee: Niitä lentokoneita Extra EA-300/S, sarjanumerot 001 - 028 ja EA-300/L, sarjanumerot 001 - 015, jotka on varustettu sivuperäsinpolkimien sähköisellä säädöllä aina tuotantoerään 11/95 saakka.

Viite: LBA LTA FORMDROPDOWN95-443.

Voimaantulo: 1.2.1996

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta sivuperäsinpolkimien laakerin vieressä oleva toissijainen polkimen rajoitin ennen seuraavaa lentoa ja sen jälkeen 50 lentotunnin välein tai jokaisessa vuositarkastuksessa, mikä ensin tulee, Extra EA-300 Service Bulletinin nro. 300-3-95 viimeisen painoksen ohjeiden mukaisesti. Jos vikoja löytyy, niin korjaa rajoitinta tai ota yhteys valmistajaan Bulletinin ohjeiden mukaisesti ennen lentotoiminnan jatkamista.