

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2347/96
muutos 1
11.9.1996

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Slick. Magneettojen käyntiaika.

Koskee: Kaikkia Slick 4000- ja 4100-magneettoja.

Viite: Slick Service Bulletin SB1-95.FORMDROPDOWN

Voimaantulo: 1.10.1996

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Vaihda Slick 4000- ja 4100-sarjan magneetit Slick 4300-sarjan magneetteihin, kun niiden kokonaiskäyntiaika saavuttaa 800 tuntia. Jos 750 tuntia jo on ylitetty, niin vaihda magneetit 50 lentotunnin kuluessa.

Huom. Slick 4000- ja 4100-sarjan magneettoja ei voi korjata. 4300-sarjan magneetoille (kuten myös 4200-sarjan magneetoille) on saatavissa sekä huolto-ohjeita että varaosia.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2347/96.