

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2359/96

24.5.1996

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Streifeneder. Siipien kiinnitystappien laminointi.

Koskee: Purjelentokoneita Standard Libelle, Standard Libelle 201B, Standard Libelle 203, H301 Libelle ja H301B.

Viite: LBA LTA FORMDROPDOWN96-131.

Voimaantulo: 15.6.1996

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta jokaisessa purjekoneen vuositarkastuksessa siipien pääsalon jatkeina olevien kiinnitystappien laminointi Streifeneder Technische Mitteilungin nro. 201-31 tai 301-36 (TM) ohjeiden mukaisesti. Jos laminointi on irtoillut, niin tarkasta, esiintyykö tapeissa syöpymää. Ellei syöpymää esiinny, niin liimaa laminaatti uudestaan TM:n ohjeiden mukaisesti. Jos syöpymää esiintyy, niin irrota laminaatti, poista syöpymä, ja laminoi tappi uudestaan TM:n ohjeiden mukaisesti.