

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2384/96

16.8.1996

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämiä kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Thunder & Colt. Rotaatioventtiileiden vahvistus.

Koskee: Kaikkia niitä rotaatioventtiilein varustettuja Thunder-, Colt- sekä Thunder and Colt-merkkisiä kuumailmapalloja, joiden sarjanumero on pienempi kuin 3550 (kaikki Oswestryn valmistamat pallot).

Viite: Civil Aviation Authority AD CAA FORMDROPDOWN001-07-96.

Voimaantulo: 1.9.1996

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta 10 lentotunnin kuluessa Cameroon Balloons (Thunder and Colt) Service Bulletinin nro. SB2 Issue 1 Revision C ohjeiden mukaisesti, onko rotaatioventtiilin aukon ylä- ja alaosassa oikeanmalliset vaakasuorat vahviketeipit. Elleivät teipit ole bulletinin piirrosten mukaisia, niin kiinnitä lisäteipit 20 lentotunnin kuluessa tarkastuksesta.