

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2391/96

16.8.1996

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Shorts. Runkosalkojen tarkastus.

Koskee: Kaikkia Shorts Brothers SC7 Skyvan-lentokoneita.

Viite: Civil Aviation Authority AD CAA FORMDROPDOWN009-01-96.

Voimaantulo: 1.9.1996

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta rungon etu- ja takasalon holkit 50 lentotunnin kuluessa Shorts Brothers Service Bulletinin 53-68 (SB) ohjeiden mukaisesti ja vaihda tarpeen mukaan tilalle ylikokoholkit.
- B.** Tarkasta SB:n ohjeiden mukaisesti uudet holkit ja niiden ympärillä oleva rakenne. Holkit ovat saattaneet pyöriä ja rakenne murtua tai syöpyä tai kiinnityselimet löystyä.