

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2399/96

11.9.1996

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Bell. Lämpötilan osoittimen vaihto.

Koskee: Kaikkia Bell Helicopter Textron Canada 206L-1-helikoptereita.

Viite: Transport Canada AD CF-FORMDROPDOWN96-13.

Voimaantulo: 1.10.1996

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta 100 lentotunnin kuluessa helikopteriin asennetun TOT-osoittimen tyyppi. Jos se on Kratos-merkinen, ja sen osanumero on 124.444-6 tai 124.444-20, niin vaihda se ennen lentotoiminnan jatkamista Bell Alert Service Bulletinin 206L-94-94 Revision "A" ohjeiden mukaisesti Ametek-osoittimeen, jonka osanumero on 206-075-680-105 tai 206-375-006-101.