

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2413/96

9.12.1996

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Zlin. Siiven pääsalon tarkastus.

Koskee: Kaikkia lentokoneita Zlin Z126, Z226, Z326, Z526 ja Z726.

Viite: Tsekin tasavallan AD CR2-016/96.

Voimaantulo: 1.1.1997.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta siiven pääsalon ylä- ja alapinta 1.2.1997 mennessä ja sen jälkeen 12 kuukauden tai 100 lentotunnin välein, kumpi ensin tulee, Moravan, Inc. Mandatory Service Bulletinin No. Z 126, Z226/32a; Z 326/86a; Z526/69a tai Z 726/19a ohjeiden mukaisesti. Jos tarkastuksessa löytyy syöpymää, on siipi vaihdettava uuteen ennen lentotoiminnan jatkamista.