

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2428/97

5.2.1997

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Fairchild. Ohjausjärjestelmän tarkastus ja muutos.

Koskee: Lentokoneita SA227-CC/DC (sarjanumerot CC/DC784 ja CC/DC790:stä CC/DC884:ään), SA26, SA226, SA227-AC, SA227-AT, SA227-BC ja SA227-TT.

Viite: FAA AD 97-02-02.

Voimaantulo: 1.3.1997

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tee seuraavat toimenpiteet 75 lentotunnin kuluessa.

- A.** Tarkasta ohjainpylvään rullalaakeri ja kiinnitysmutteri Fairchild Aircraft Service Bulletinin (SB) nro. CC7-27-010, 26-27-30-046, 226-27-060 tai 227-27-041 kohdan ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS mukaisesti ja vaihda tarpeen mukaan rullalaakeri ja kiinnitysmutteri uuteen.
- B.** Tarkasta korkeusperäsimen käyttötangon laakeripääte SB nro. CC7-27-010, 26-27-30-046, 226-27-060 tai 227-27-041 kohdan ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS mukaisesti ja vaihda tarpeen mukaan laakeripääte uuteen.
- C.** Asenna korkeusperäsimen käyttötangon laakeripääteeseen uusi aluslevy, osanumero AN970-4, ja vaihda päätteen pultti, osanumero NAS6604D31 uuteen pulttiin, jonka osanumero on NAS6604D34, SB nro. CC7-27-010, 26-27-30-046, 226-27-060 tai 227-27-041 kohdan ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS mukaisesti.