

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2470/97

13.8.1997

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämiä kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Rotax. Potkurin vaihteiston vaihto.

Koskee: Niitä hydraulisella vakiokierrospotkurilla varustettuja Rotax 912 A3-moottoreita, joiden sarjanumero on 4,076.065 - 4,380.663.

Viite: Austro Control ACL 89.

Voimaantulo: 15.9.1997

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa Rotax Technische Mitteilungin nro. 912-19 (TM 921-19) osan I mukaisesti potkurin akselin kitkamomentti. Jos se on alle 15 Nm, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet ennen lentotoiminnan jatkamista. Jos se on sallitulla alueella eli 15 Nm - 45 Nm, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet 100 lentotunnin kuluessa.
- B.** Irrota potkurin vaihteisto ja lähetä se valmistajatehtaalle vaihtoa varten TM 912-19:n osan II ohjeiden mukaisesti.