

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2477/97

18.9.1997

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Puritan-Bennet Aero Systems Co.Happinaamarit

Koskee: Kaikkia Puritan-Bennet happinaamareita.

Viite: FAA AD 97-18-03

Voimaantulo: 15.10.1997

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

A. Tarkasta 22.10.1997 mennessä happinaamarien maskien ja tiivisteiden osanumero. Jos se on 210543 tai 210543-01, niin noudata kohdan **B** ohjeita. Muussa tapauksessa määräys ei anna aihetta enempihin toimenpiteisiin. Näitä maskeja ja tiivisteitä on asennettu ja valmistettu elokuun 1996 ja heinäkuun 1997 välisenä aikana happinaamareihin, joiden osanumerot ovat

114321-01	114321-15	114321-16	114322-01
114322-02	114322-03	114322-05	114323-01
114622-01	114622-02	114623-01	114623-02

B. Vaihda maski ja tiivisteet ennen seuraavaa lentoa Puritan-Bennet Service Bulletin No. 3500-97-14 ohjeiden mukaisesti sellaisiin FAA:n hyväksymiin, joiden osanumero ei ole 210543 tai 210543-01.