

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2537/98

6.4.1998

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Eurocopter France. Varokkeiden tarkastus.

Koskee: Kaikkia helikoptereita SA360C ja SA365C().

Viite: Consigne de Navigabilité CN 98-112-042.

Voimaantulo: 1.5.1998

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

A. Tarkasta 100 lentotunnin tai kolmen kuukauden kuluessa, kumpi ensin tulee, helikopteriin asennettujen varokkeiden tyyppi. Jos varokkeet ovat taulukossa lueteltuja Crouzet-merkkisiä yksinapaisia varokkeita siinä lueteltuine osanumeroineen, niin tee kohdan **B, C, D** ja **E** mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.

1 ampeeri	84 400 028	7,5 ampeeria	84 400 033
2 ampeeria	84 400 029	10 ampeeria	84 400 034
2,5 ampeeria	84 400 030	15 ampeeria	84 400 035
3 ampeeria	84 400 031	20 ampeeria	84 400 036
5 ampeeria	84 400 032	25 ampeeria	84 400 037

B. Tarkasta 100 lentotunnin tai kolmen kuukauden kuluessa, kumpi ensin tulee EUROCOPTER SA 360/365 Service Bulletinin nro. 01.36 (SB) kohdassa 1D1 lueteltujen järjestelmien varokkeet 84 400 0.. SB:n kohdan 2B ohjeiden mukaisesti.

C. Tarkasta 500 lentotunnin tai kuuden kuukauden kuluessa, kumpi ensin tulee, muiden järjestelmien varokkeet 84 400 0.. SB:n kohdan 2B ohjeiden mukaisesti.

D. Kohdassa **A** lueteltujen varokkeiden käyttö on kielletty 31.12.1999 jälkeen.

E. Ennen kohdassa **A** luetellun varokkeen asentamista helikopteriin kiristä se ja tarkasta SB:n kohdan 2B(1) ja 2B(2) ohjeiden mukaisesti.