

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2604/98**

27.10.1998

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Raytheon. Laskutelineen käyttimien haarukkapäät.

Koskee: Kaikkia lentokoneita Raytheon Aircraft Company (entinen Beech) A200CT, B200, B200C, B200CT, 200T/B200T, 300, B300 ja B300C.

Viite: FAA AD 98-21-35.

Voimaantulo: 1.12.1998

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta seuraavassa huollossa lentokoneen sarjanumero. Jos se on lueteltu alla olevassa taulukossa, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.

Tyyppi	Sarjanumerot
B200	BB-1158, BB-1167, BB-1193 ... BB-1263, BB-1265 ... BB-1286, BB-1287, BB-1288, BB-1290 ... BB-1300, BB-1302 ... BB-1425, BB-1427 ... BB-1447, BB-1449, BB-1450, BB-1453, BB-1455, BB-1456 & BB-1458 ... BB-1559
B200C	BL-124 ... BL-140
B200CT (FW-II)	FG-1 & FG-2
200T/B200T	BT-31 ... BT-38
300	FA-1 ... FA-230 & FF-1 ... FF-19
B300	FL-1 ... FL-159
B300C	FM-1 ... FM-9 & FN-1
A200CT (C-12D)	BP-46 ... BP-51
A200CT (C-12F)	BP-52 ... BP-63
A200CT (RC-12K)	FE-1 ... FE-9
A200CT (RC-12N)	FE-10 ... FE-24
A200CT (RC-12P)	FE-25 ... FE-31, FE-33 & FE-35
A200CT (RC-12Q)	FE-32, FE-34 & FE-36
B200C (C-12F)	BP-64 ... BP-71, BL-73 ... BL-112 & BL-118 ... BL-123
B200C (UC-12F)	BU-1 ... BU-10
B200CT (RC-12F)	BU-11 & BU-12
B200C (UC-12M)	BV-1 ... BV-10
B200C (RC-12M)	BV-11 & BV-12
B200C (C-12R)	BW-1 ... BW-29

- B.** Vaihda oikean- ja vasemmanpuoleisen päälaskutelineen käyttimien haarukkapäät 200 lentotunnin kuluessa tämän määräyksen voimaan astumisesta parannettuihin haarukkapäihin Raytheon Aircraft Mandatory Service Bulletinin 2728 (kesäkuu 1997), revisio 1 (helmikuu 1998) kohdan Accomplishment Instructions ohjeiden mukaisesti.