

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2615/98**

30.11.1998

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

General Electric. Polttokammion korjaus.**Koskee:** Kaikkia CJ610- ja CF700-sarjan suihkuturbiinimoottoreita.**Viite:** FAA AD 98-23-06.**Voimaantulo:** 1.1.1999.**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa suihkumoottorin sisemmän polttokammion (Combustor liner assembly) osanumero ja sarjanumero. Jos osanumero on 6008T94G03 ja sarjanumero on lueteltu alla olevassa taulukossa, tai jos osanumeroltaan samaan polttokammioon on 16.5.1997 ja 13.2.1998 välisenä aikana asennettu sisempi kuori (shell) osanumeroltaan 5016T30G02 tai ulompi kuori osanumeroltaan 6008T95G01, ja lentokelpuutuksen osalle on antanut The Jet Engine Shop (tunnetaan myös nimellä 3d Industries tai 3DI, korjaamolupa CRS J3DR866N), 4553 Keller Springs Road, Dallas, Texas, USA, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.

1763	181	1939	318-1
318-2	35	497	564
900206	910205	GGM00028	GGM00518
GGM00536	GGM00585	GGM00893	GGM59515
GGM59675	GGM59801	GGM60028	GGM82
GGM830	GGMB7019	GGMH2135	GGMM1218
GKAPL77	OG2250	ST000891	ST00247
ST00276	ST00303	ST00391	ST00488
ST00623	ST00808	ST00840	ST00896
ST01042	ST01142		

- B.** Vaihda kohdan **A** mukainen sisempi polttokammio ennen seuraavaa lentoa lentokelpoiseen osaan.