

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2628/99

9.2.1999

Lentokelpoisuudensäätöjen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämiskäshuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuudensäätö on annettu ilmailula n (281/95) 17§:n perusteella.

Schleicher. Purjelentokoneen korjauksia.

Koskee: Purjelentokoneita Schleicher ASH 25 ja ASH 25 E.

Viite: LBA LTA 1998-486.

Voimaantulo: 1.3.1999

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko purjelentokoneen laskuteline- tai pyrstöalueelle tehty suurehko korjaus. Jos korjaus on tehty, niin noudata kohdan **B** ja **C** ohjeita. Jos korjausta ei ole tehty, niin noudata vain kohdan **C** ohjeita.
- B.** Tarkasta korkeusperäsimen ohjausjärjestelmä ennen seuraavaa lentoa Schleicher ASH 25 E Technische Mitteilungs nro. 12/ Schleicher ASH 25 Technische Mitteilungs nro. 14 (TM) kohdan 2 ohjeiden mukaisesti. Jos järjestelmässä havaitaan vikoja, niin korjaa ne ennen seuraavaa lentoa ja asenna laskutelineen taaemman runkokaaren vahvistus (piirustus 250.11.0209). Ellei vikoja löydy, on runkokaarta vahvistettava viimeistään kokonaislentoajalla 3000 tuntia.
- C.** Asenna viimeistään seuraavassa vuositarkastuksessa laskutelineen kiinnitykseen lukkolevyt TM:n kohdan 3 mukaisesti.