

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2677/99**

12.7.1999

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Schempp-Hirth. Nopeusrajoitus ja massatasapaino.**Koskee:** Kaikkia purjelentokoneita Janus C, Janus CM ja Janus CT.**Viite:** LBA LTA1999-265.**Voimaantulo:** 1.8.1999**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko purjekoneen sarjanumero lueteltu alla olevassa taulukossa. Jos on, niin noudata seuraavien kohtien ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.

Tyyppi	Sarjanumerot
Janus C	87 – 252 & 254 - 267
Janus CM	1, 3 – 24 & 26 - 36
Janus CT	1 – 6, 8 & 9

- B.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko pyrstöä korjattu piirustuksen HM 05-30-050 mukaisesti. Ellei ole, niin noudata seuraavien kohtien ohjeita. Jos sitä on korjattu mainitun piirustuksen mukaisesti, tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- C.** Kiinnitä ennen seuraavaa lentoa mittaritauluun nopeusmittarin viereen kilpi, jossa on teksti " $V_{\max} = 160 \text{ km/h}$ ", Schempp-Hirth Technische Mitteilungin nro. 295-27 tai 809-15 (TM) ohjeiden mukaisesti.
- D.** Asenna 31.12.1999 mennessä korkeusperäsimen massatasapaino TM:n ohjeiden mukaisesti.

Toimenpiteiden tarkoituksena on estää flutteri.