

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2695/99

8.10.1999

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Pratt & Whitney Canada. Ahtimen vuodatusilmaventtiili

Koskee: Kaikkia moottoreita PT6A-25C ja PT6A-114A.

Viite: Transport Canada AD CF-99-23.

Voimaantulo: 1.11.1999

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta seuraavassa huollossa, onko moottoriin tehty P&WC Service Bulletinin nro. 1510 mukaiset toimenpiteet. Jos toimenpiteet on tehty, niin noudata kohdan **B** mukaisia ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tarkasta moottorin ahtimen vuodatusilmaventtiili 150 lentotunnin kuluessa mutta kuitenkin viimeistään 31.12.1999 P&WC Service Bulletinin nro. 1574 Revision 1 tai uudemman revision ohjeiden mukaisesti. Jos venttiili on viallinen, niin vaihda se uuteen ennen seuraavaa lentoa.