

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2716/00

13.1.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Precise Flight. Vara-alipainejärjestelmän tarkastus.

Koskee: Precise Flight, Inc. malli SVS III-vara-alipainejärjestelmiä. Niitä on asennettu joko lisätyyppihyväksymistodistuksen SA2160NM, SA2161NM, SA2162NM, SA2163NM, SA2164NM, SA2166NM, SA2167NM, SA2168NM tai SA2683NM mukaisesti tai erillisellä muutoksenhyväksymistodistuksella.

Viite: FAA AD99-24-10.

Voimaantulo: 1.2.2000

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

A. Tee seuraavat toimenpiteet viimeistään 1.3.2000.

1. Jos vara-alipainejärjestelmä on asennettu lentokoneeseen lisätyyppihyväksymistodistuksen mukaisesti, niin laita kyseinen Precise Flight, Inc. lentokäsikirjan liite (AFMS) tai tämän lentokelpoisuusmääräyksen liite lentokoneen lentokäsikirjaan ja asenna liitteen mukaiset kilvet koneen ohjaamoon.
2. Jos vara-alipainejärjestelmä on asennettu lentokoneeseen muutoksenhyväksymistodistuksen perusteella, niin laita tämän lentokelpoisuusmääräyksen liite lentokoneen lentokäsikirjaan ja asenna liitteen mukaiset kilvet koneen ohjaamoon.

B. Tarkasta ohjauskaapelin, alipaineputkien, korvakkeiden ja vaihtoventtiilin asennus ja kunto 1.2.2001 mennessä ja sen jälkeen alla mainituin välein ohjeen "Precise Flight Instructions for Continued Airworthiness Revision 25" mukaisesti.

1. Tarkasta kaapeli, alipaineputket ja korvakkeet uudestaan 12 kuukauden välein.
2. Tarkasta vaihtoventtiili uudestaan 24 kuukauden välein.

C. Korjaa löytyneet viat ja tarkista alipainejärjestelmän toiminta aina kohdan **B** tarkastuksen jälkeen, ennen lentotoiminnan jatkamista ohjeen "Precise Flight Instructions for Continued Airworthiness Revision 25" mukaisesti.

Liite 5 sivua.