

**ILMAILULAITOS**  
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50  
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
Puhelin/Telephone 09 - 82 771  
International + 358 9 82 771  
Telefax 09 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



**M 2751/00**

11.5.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

**Robinson. Polttoaineputkien tarkastus.**

**Koskee:** Kaikkia Robinson R44-helikoptereita.

**Viite:** FAA AD2000-07-03

**Voimaantulo:** 1.6.2000

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa helikopterin sarjanumero. Jos se on 0002 – 0462, niin noudata seuraavan kohdan ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi. Tarkastuksen saa tehdä myös helikopterin ohjaaja.
- B.** Tarkasta seuraavan 100 lentotunnin kuluessa, kuitenkin viimeistään 1.9.2000 Robinson Helicopter Company R44 Service Bulletinin SB-31 ohjeiden mukaisesti, hankaako sähköjohto, osanumero C059 polttoaineputkeen C726-2. Jos hankausta on tapahtunut, niin vaihda polttoaineputki uuteen ennen seuraavaa lentoa. Asenna polttoaineputken suojaksi spiraaliletkaa bulletinin ohjeiden mukaisesti.