

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2756/00

11.5.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

SOCATA. Korkeusperäsintrimmi

Koskee: Kaikkia lentokoneita SOCATA TBM700.

Viite: Consigne de Navigabilité CN94-214R2.

Voimaantulo: 1.6.2000

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

A. Lentokoneet, joiden sarjanumero on 1 – 106 ja 108:

1. Tarkasta korkeusperäsintrimmi ja korjaa sitä tarvittaessa 10 lentotunnin kuluessa Service Bulletin SOCATA Avions TBM nro. 70-053-27 Rev 2:n (SB) ohjeiden mukaisesti.
2. Toista SB:n §A mukainen tarkastus jokaisessa määräaikaishuollossa. Jos trimmilaipan vällys on sallittua suurempi, niin tee SB:N § C ja D mukaiset toimenpiteet ennen lentotoiminnan jatkamista.

B. Lentokoneet, joiden sarjanumero on 107 sekä 109 ja suurempi:

1. Tarkasta korkeusperäsin trimmi jokaisessa määräaikaishuollossa SB:n § A ohjeiden mukaisesti. Jos trimmilaipan vällys on sallittua suurempi, niin tee SB:n § D mukaiset toimenpiteet ennen lentotoiminnan jatkamista.

C. Lisää tämän määräyksen mukaiset toimenpiteet lentokoneen huolto-ohjelmaan.