

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2776/00

11.7.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Eurocopter France. Huohotinputken suojaus

Koskee: Kaikkia helikoptereita AS350B/B1/B2/BA/BB/D.

Viite: Consigne de Navigabilité CN2000-268-078

Voimaantulo: 10.8.2000

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta seuraavassa huollossa, onko helikopteriin tehty muutostyötä MOD 07 2793. Ellei muutostyötä ole tehty, tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet. Jos muutostyö on tehty, tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Suojaa moottorin öljysäiliön huohotusputki viimeistään 31.12.2000 EUROCOPTER AS 350 Service Bulletinin nro. 79.00.11 Rev. 1 osan 2 (SB) ohjeiden mukaisesti.
- C.** Ennen uuden moottorin öljysäiliön huohotusputken asentamista helikopteriin on se suojattava kohdan **B** mukaisesti.