

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2783/00

14.8.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

SOCATA. Korkeusvakaimen laakerikorvakkeet

Koskee: Kaikkia lentokoneita SOCATA TBM700.

Viite: CN2000-307.

Voimaantulo: 1.9.2000

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko koneeseen tehty muutos MOD 70-120-55 valmistajatehtaalla. Jos muutos on tehty tai lentokoneen sarjanumero on 99, 157, 162 – 164, 166 – 173 tai 175 (Nämä on jo korjattu tehtaalla.), niin tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi. Noudata muussa tapauksessa seuraavien kohtien ohjeita.
- B.** Lentokoneet, joiden sarjanumero on 1 – 98, 100 – 156 ja 158 - 161:
Tarkasta ja tarvittaessa korjaa korkeusvakaimen uloimpien saranakorvakkeiden asennus seuraavassa määräaikaishuollossa tai 110 lentotunnin kuluessa, kumpi tulee ensin, SOCATA Service Bulletinin TBM 700 No. 70-080-55:n ohjeiden mukaisesti.
- C.** Kaikki lentokoneet:
Tarkasta korkeusvakaimen uloimmat saranakorvakkeet 100 lentotunnin välein SOCATA Service Bulletinin TBM 700 No. 70-077-55:n ohjeiden mukaisesti. Tarkastusväliä voi pidentää korkeintaan 10 lentotunnilla niin, että tarkastus tapahtuu määräaikaishuollon yhteydessä.
- D.** Lisää tämän määräyksen mukaiset tarkastukset lentokoneen huolto-ohjelmaan.

Tämä määräys korvaa määräyksen M2757/00.