

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2785/00

14.8.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Agusta/Bell. Pyrstöroottorin lapojen tarkastus.

Koskee: Kaikkia helikoptereita Agusta-Bell/Bell 206A ja 206B.

Viite: Prescrizione di aeronavigabilita RAI 2000-394.

Voimaantulo: 23.8.2000

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko helikopteriin asennettu Agustan toimittamat pyrstöroottorin lavat osanumeroltaan 206-016-201. Jos lavat on asennettu, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tarkasta pyrstöroottorin lavat nro. 206-016-201 Agusta Bollettino Tecnicon B.T. 206-234 kohdan "Accomplishment Instructions" osan I ohjeiden mukaisesti ennen seuraavaa lentoa, ja lähetä ne, mikäli tarkastustulos sitä edellyttää, Agusta Anagnille röntgentarkastusta varten B.T. 206-234 osan II ohjeiden mukaisesti.