

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2830/01**

26.1.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Robin. Imukomun läppä

Koskee: Kaikkia Robin-merkkisiä lentokoneita lukuun ottamatta tyyppiä DR400-500, DR400-200R ja R2160i.

Viite: Consigne de Navigabilité CN2001-036

Voimaantulo: 1.3.2001

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

Tarkasta ennen seuraavaa lentoa kaasuttimen imukomun ohivirtausläppä Robin Aviation Service Bulletinin nro. 174 ohjeiden mukaisesti. Toista tarkastus sen jälkeen 100 lentotunnin välein tai vuosittain, kumpi tulee ensin.

Jos vikoja löytyy, niin ota yhteys valmistajaan ennen lentotoiminnan jatkamista.

Lisää tarkastus lentokoneen huolto-ohjelmaan.