

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2831/01**

19.2.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Korff. Siiven pääpultin tarkastus.

Koskee: Kaikkia Korff + Co.KG:in (entinen Valentin Flugzeugbau) moottoripurjelentokoneita Taifun 17E.

Viite: LBA LTA 2000-392/2.

Voimaantulo: 15.3.2001

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tee seuraavat toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa Korff + Co.KG Servive Bulletinin SB-KOCO 05/818 Issue 02 ohjeiden mukaisesti.
1. Tarkasta siiven pääpultin asennussuunta. Pultin kartion leveämmän osan on oltava ylimpänä.
 2. Tarkasta pultin muutostaso punnitsemalla se haarukoineen ja niitteineen. Jos se painaa noin 280 grammaa, on se muutostasoa ”a”
 3. Tarkasta pultti viisi kertaa suurentavan suurennuslasin avulla. Jos pultista löytyy murtumia, niin vaihda se uuteen ennen seuraavaa lentoa.
 4. Tarkasta teleskooppisauvat ja niiden lukitusjärjestelmä. Jos niissä on vaurioita, muodonmuutoksia tai mekaanisia vikoja, niin vaihda ne uusiin ennen seuraavaa lentoa.
- B.** Vaihda siiven pääpultti, jos sen muutostaso on ”a”, viimeistään 31.3.2001 piirustuksen FI-1373 mukaiseen pulttiin tai pulttiin, jonka muutostaso on ”b”.

Service Bulletin on tilattavissa osoitteesta:

KORFF + Co.KG

Unternehmensbereich Luftfahrt

Dieselstarsse 6

D-63128 DIETZENBACH

Saksan Liittotasavalta

Puhelin/faksi: int. +49-6074-400633

Se on myös haettavissa verkko-osoitteesta <http://www.lba.de/Englisches-Angebot/info/Ads/2126.htm>.