

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2868/01**

30.5.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

**Sikorsky. Pääroottorin akselin vaihto**

**Koskee:** Kaikkia helikoptereita Sikorsky S-76A, S-76B ja S-76C.

**Viite:** FAA AD2001-10-06.

**Voimaantulo:** 1.7.2001

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa pääroottorin akselin osa- ja sarjanumero. Jos osanumero on 76351-09030-(kaikki lisänumerot) ja sarjanumero on B015-00700:sta B015-00706:een, niin vaihda akseli sellaiseen lentokelpoiseen, jonka sarjanumero on jokin muu.

Sikorsky Aircraft Corporation Alert Service Bulletin nro. 76-66-32A (319A) Revision A käsittelee tätä asiaa.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2808/00.