

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2876/01**

16.7.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Centrair. Saranatappien tarkastus.**Koskee:** Kaikkia purjelentokoneita Centrair 101.**Viite:** Consigne de Navigabilité CN2001-247**Voimaantulo:** 15.8.2001**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko purjelentokoneen sarjanumero 101A600 – 101A637 tai onko korkeusperäsimen ja/tai siivekkeiden saranatappeja vaihdettu SN Centrairin 20.2.1995 ja 28.2.2001 välisenä aikana toimittamiin tappeihin. Jos jompi kumpi ehto täyttyy, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tarkasta korkeusperäsimen ja siivekkeiden saranatappi viimeistään seuraavassa vuositarkastuksessa silmämääräisesti ja väritunkeumatarkastuksella (käytä esimerkiksi Ardrex 996+9D1). Katso piirrosta SN Centrair Service Bulletinissa 101-22. Toista tarkastus sen jälkeen viiden vuoden välein.
- C.** Jos saranatappi löytyy kohdan **B** tarkastuksessa pitkäaikainen murtuma, niin vaihda se ennen seuraavaa lentoa tappiin, jonka osanumero on SY991A.
- D.** Sen jälkeen, kun kaikki korkeusperäsimen ja siivekkeiden saranatappi on vaihdettu sellaisiin, joiden osanumero on SY991A, ei kohdan **B** mukaista tarkastusta enää tarvitse toistaa.