

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2883/01**

15.8.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

EDAS Socata. Nokkatelineen tarkastus.**Koskee:** Kaikkia lentokoneita TB9, TB10 ja TB200.**Viite:** Consigne de Navigabilité CN2001-305.**Voimaantulo:** 15.9.2001**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta seuraavassa huollossa, onko lentokoneeseen asennettu SOCATA:n 1.1.1999 ja 28.2.2001 välisenä aikana toimittama nokkatelineen haarukka. Jos tällainen osa on asennettu, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Irrota ja tarkasta nokkatelineen haarukka seuraavassa 100 tunnin huollossa mutta kuitenkin viimeistään 31.3.2002 SOCATA TB Service Bulletinin nro. BS 10-120-32 ohjeiden mukaisesti. Jos haarukka on viallinen, niin vaihda se uuteen ennen seuraavaa lentoa.