

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2895/01

24.9.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Agusta/Bell. Lastunilmaisimien tarkastus

Koskee: Kaikkia helikoptereita Bell/Agusta-Bell 206A, 206B ja 206L.

Viite: Transport Canada AD CF-2001-33

Voimaantulo: 15.10.2001

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta seuraavassa huollossa helikopteriin asennettujen lastunilmaisimien tyyppi. Jos helikopteriin on asennettu Tedeco B3188B- tai Tedeco B4093-lastunilmaisimia, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tarkasta lastunilmaisimet viimeistään 15.12.2001 Bell Helicopter Textron Canada Alert Service Bulletinin (ASB) 206-01-96 Rev. A (Bell 206A- ja Bell 206B-helikopterit), Agusta Bollettino Tecnicon nro. 206-235 (AB206A- ja AB206B-helikopterit) tai ASB 206L-01-119 rev. A (206L-helikopterit) ohjeiden mukaisesti ja korjaa tarvittaessa.
- C.** Jos lastunilmaisimet joudutaan korjaamaan kohdan **B** mukaisesti, niin vaihda ne uusiin 300 lentotunnin kuluessa korjauksesta, mutta kuitenkin viimeistään 31.3.2002.