

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2974/02****Muutos 1**

10.7.2003

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

MarS. Pelastusvarjojen tarkastus.

Koskee: Kaikkia MarS spol s.r.o:n valmistamia pelastuslaskuvarjoja ATL-88, ATL-88/92-S ja ATL-88/90.

Viite: Tsekin tasavallan CAA-AD-T-039/2002R2

Voimaantulo: 1.8.2003

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen pelastuslaskuvarjon käyttämistä sen valmistuspäivä. Jos se on valmistettu 30.12.1997 - 11.2.2003, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet. Jos se on valmistettu ennen 30.12.1997 tai 11.2.2003 jälkeen, tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tarkasta ennen pelastuslaskuvarjon käyttämistä, onko siihen tehty MarS a.s.:in Mandatory Service Bulletinin nro. 1/04/2002 mukaiset toimenpiteet.
1. Jos toimenpiteet on tehty tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
 2. Ellei toimenpiteitä ole tehty, niin lähetä laskuvarjo ennen sen käyttämistä valmistajalle toimenpiteiden tekemiseksi.
MarS spol s.r.o:lla (nykyisin MarS a.s, Okružní II. č.p. 239, 569 43 Jevíčko, Tsekin tasavalta) ei 30.12.1997 – 11.2.2003 ollut voimassa Tsekin tasavallan ilmailulain edellyttämää tuotantolupaa. Valmistajalla on sen sijaan 7.5.2002 jälkeen oikeus huoltaa alussa mainittuja laskuvarjoja.

Tämä määräys korvaa määräyksen M2974/02.