

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2934/02

23.1.2002

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Eurocopter France. Pyrstöpuomin kiinnityspultit.

Koskee: Kaikkia helikoptereita AS350B/BA/BB/B1/B2/D.

Viite: Consigne de Navigabilité CN1997-147-072R1

Voimaantulo: 15.2.2002

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, täyttääkö helikopteri jommankumman alla mainituista ehdoista:

1. Helikopteri on valmistunut tai peruskorjattu 15.5.1997 jälkeen.
2. Pyrstöpuomin kiinnityspulteista ei yhtäkään ole vaihdettu uuteen 1.7.1994 jälkeen.

Jos jompikumpi ehdoista täyttyy, niin tee vain kohdan **C** mukaiset toimenpiteet.

Ellei kumpikaan ehdoista täyty, niin tee kohdan **B** ja **C** mukaiset toimenpiteet.

- B.** Tarkasta tavaratilan lattian yläpuolella olevat pyrstöpuomin 23 kiinnityspulttia, osanumero 22201BC060008L (N5103337287) ennen seuraavaa lentoa EUROCOPTER AS 350 Alert Service Bulletinin nro. 01.00.46 (ASB) kohdan 2.B.1 ohjeiden mukaisesti, ellei jo ole tarkastettu aikaisemmin Service Bulletinin tai sitä edeltäneen Service Telexin mukaisesti. Jos pultin kannassa olevan "BC"-merkinnän yläpuolella on "M", niin vaihda pultti ennen lentotoiminnan jatkamista uuteen, jossa ei ole merkintää "M".
- C.** Hävitä ennen seuraavaa lentoa ASB:n kohdan 2.B.2 mukaisesti kaikki varastossa olevat pyrstöpuomin kiinnityspultit, osanumero 22201BC060008L (N5103337287), joissa on merkintä "M".