

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2946/02**

1.3.2002

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Turbomeca. Ahtimen muutostyö

Koskee: Toimenpidekohta **A** koskee turbiinimoottoreita ARRIEL 2S1 ja 2B. Toimenpidekohta **B** koskee kaikkia turbiinimoottoreita ARRIEL 2.

Viite: Consigne de Navigabilité CN2002-127.

Voimaantulo: 1.4.2002

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

A. Tee seuraavat toimenpiteet viimeistään 31.5.2002:

1. Tee moottoreiden keskipakoisahdimelle TURBOMECA Service Bulletinin nro. 292 72 2054 ohjeiden mukainen muutostyö ellei sitä jo ole tehty aikaisemmin.
2. Jos moottoriin on tehty muutostyö TU54, niin tarkasta keskipakoisahdin TURBOMECA Service Bulletinin nro. 292 72 2070 Rev 1 (Muutostyö TU 70A) ohjeiden mukaisesti.