

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2955/02**

26.4.2002

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Fairchild. Jarrusylintereiden vaihto.

Koskee: Kaikkia SA226-AT-, SA226-T-, SA226-T(B)- ja SA226-TC-sarjan lentokoneita ja niitä SA227-AC-, SA227-AT- ja SA227-TT-sarjan lentokoneita, joiden valmistusnumero on 420 – 583.

Viite: FAA AD 2002-08-01.

Voimaantulo: 1.6.2002

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

Vaihda Skidmore-Wilhelm Manufacturing Co:n valmistamat Model V1-15-1000-jarrusylinterit uusiin tai peruskorjattuihin jarrusylintereihin Model V1-15-1000 seuraavan 200 lentotunnin kuluessa tai kun jarrusylinterin kokonaislentoaika saavuttaa 15000 tuntia, mikä tulee myöhemmin, asianomaisen huoltokäsikirjan mukaisesti. Vaihda jarrusylinterit uusiin tai peruskorjattuihin sen jälkeen 15000 lentotunnin välein.

Jarrusylinterit on peruskorjattava 24.10.2001 päivätyn Fairchild Service Bulletinin 226-32-069 tai 227-32-045 ohjeiden mukaisesti.