

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2957/02

16.5.2002

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

DG-Fluzeugbau. Moottorin käyttöhihnan jännitys.

Koskee: Kaikkia SOLO 262501-moottorein varustettuja moottoripurjelentokoneita DG-800B.

Viite: LBA LTA1999-377

Voimaantulo: 15.6.2002

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkista moottorin käyttöhihnan jännitys 25 lentotunnin kuluessa, ellei ole tarkistettu jo aikaisemmin, DG-Flugzeugbau Technische Mitteilungin 873/16 ohjeiden mukaisesti. Vaihda myös lentokäsikirjan ja huolto-ohjekirjan sivuja uusiin TM:n mukaisesti.