

**ILMAILULAITOS**  
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50  
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
Puhelin/Telephone 09 - 82 771  
International + 358 9 82 771  
Telefax 09 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



**M 2968/02**

31.5.2002

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

**SN Centrair. Ohjainvaijereiden tarkastus.**

**Koskee:** Kaikkia 101-sarjan SN Centrair-purjelentokoneita.

**Viite:** Consigne de Navigabilité CN2002-274.

**Voimaantulo:** 1.7.2002.

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta viimeistään 1.8.2002, onko purjekoneen ohjain-, hinauskytkin- tai jarrulaippavaijereita vaihdettu muualla kuin valmistajatehtaalla. Jos näin on tai jos vaijereiden vaihdosta ei ole varmuutta, niin noudata kohdan **B** ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa kohdan **A** tarkastuksen jälkeen ohjaus-, hinauskytkin- ja jarrulaippavaijereiden kunto SN Centrair Service Bulletinin nro. 101-23 ohjeiden mukaisesti. Jos vaijerinpäätteet on puristettu virheellisesti tai epäilyttävästi, niin vaihda vaijeri uuteen käyttäen NICOPRESS-tuotteita ja -työkaluja SN Centrair Service Bulletinin nro. 101-23 ja työohjeen nro. 026 (SN Centrair Document OOB1630) ohjeiden mukaisesti.