

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2992/02**

11.9.2002

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Moottorin pyörimisnopeusmittarin tarkastus.

Koskee: Kaikkia yksimoottoristen lentokoneiden pyörimisnopeusmittareita.

Viite: Harzell Bulletin nro. HC-SB-118 Rev. E, Hoffman Technical Information nro. E116 ja kokemukset Suomessa.

Voimaantulo: 1.10.2002

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta pyörimisnopeusmittarin näyttötarkkuus jokaisessa vuositarkastuksessa sopivan vertailulaitteen (stroboskooppi, oskilloskooppi t.m.s.) avulla. Mittaa arvot joutokäynnistä suurimpaan sallittuun pyörimisnopeuteen 100 rpm:n välein.
- B.** Mikäli pyörimisnopeusmittarin virhe kohdan A tarkastuksessa ylittää 25 rpm moottorin suurimman sallitun pyörimisnopeuden kohdalla tai pyörimisnopeusmittarissa mahdollisesti olevalla keltaisella alueella, jolla moottoria saa käyttää vain hetkellisesti, niin vaihda mittari uuteen tai korjauta se hyväksytyssä mittarikorjaamossa seuraavassa huollossa.
- C.** Mikäli pyörimisnopeusmittarin virhe kohdan A tarkastuksessa ylittää muualla kuin kohdassa B mainituilla alueilla 100 rpm, niin kiinnitä ennen seuraavaa lentoa mittarin viereen korjaustaulukko, johon on 100 rpm:n välein merkitty virheelliset näyttämät ja niitä vastaavat oikeat pyörimisnopeudet. Taulukosta on käytävä ilmi tarkastuksen tekijä ja tarkastuspäivä.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 910/80 muutoksineen.