

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2998/02

25.9.2002

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Rotax. Öljyjärjestelmän ilmastuksen tarkistus.

Koskee: Kaikkia moottoreita Rotax 912A/F/S ja Rotax 914F.

Viite: Austro Control ACL 113R1

Voimaantulo: 15.10.2002

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

Tarkista moottorin öljyjärjestelmän ilmastus ja venttiilikoneisto Bombardier Rotax Alert Service Bulletinin SB-912-036R1 tai SB-914-022R1 ohjeiden mukaisesti alla olevan aikataulun mukaisesti:

- A.** ennen seuraavaa lentoa, jos moottori täyttää bulletinin SB-912-036R1 tai SB-914-022R1 kohdan 1.5)a) ehdot;
- B.** viiden lentotunnin kuluessa, jos jos moottori täyttää bulletinin SB-912-036R1 tai SB-914-022R1 kohdan 1.5)b) ehdot

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2986/02 muutos 1.