

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2999/02

4.10.2002

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Franklin. Polttoainepumpun tarkastus.

Koskee: Kaikkia Franklin-mäntämoottoreita 6A-350-C1R, 6A-350-C1L, 4A-235-B31 ja 4A-235-B4

Viite: Puolalainen lentokelpoisuusmääräys SP-0071-2002-B

Voimaantulo: 1.11.2002

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa moottoriin asennetun polttoainepumpun käyttöikä. Jos sen on 10 vuotta tai enemmän, niin vaihda se uuteen ennen seuraavaa lentoa.
- B. Jos polttoainepumpun käyttöikä on alle 10 vuotta, niin tarkasta se ennen seuraavaa lentoa WSK "PZL-Rzeszów" Service bulletinin nro. PZL-F/68/2002 osan "Inspection criteria" kohtien 2 – 12 mukaisesti. Korjaa pumppua tai vaihda se uuteen tarvittaessa.