

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on laskuvarjon jatkuvan hyppykelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, laskuvarjokorjaamo, laskuvarjohuoltoyritys tai laskuvarjotarkastaja. Tehty toimenpide on merkittävä laskuvarjokirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

### **Performance Variable. Urheilulaskuvarjojen korjaus**

**Koskee:** Urheilulaskuvarjoja Personal Parachute OMEGA XXS, XS, S, M, L ja XL (Container-System) yhdessä QUICK 120-, 135-, 150-, 180- tai 220-varavarjon kanssa

**Viite:** LBA D-2005-248R1

**Voimaantulo:** 21.7.2005

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Syy:** Laskuvarjon vajaatoiminta aiheutti kuolemaan johtaneen onnettomuuden.

### **Toimenpiteet:**

- A. Korjaa laskuvarjoa ennen seuraavaa hyppyä Performance Variable Service Bulletinin SB-O-200501 Compliance/Action-kohdan 1 ohjeiden mukaisesti.
- B. Tarkasta laskuvarjo aina pakkaamisen yhteydessä Performance Variable Service Bulletinin SB-O-200501 Compliance/Action-kohdan 2 ohjeiden mukaisesti
- C. Noudata hyppy-, huolto- ja korjaustoiminnassa käsikirjan Performance Equipment Handbook (saksalainen laitos) EH-O-Q01, Revision 4, päivätty 1.7.2005 ohjeita.

Tämä lentokelpoisuusmääräys korvaa lentokelpoisuusmääräyksen M3096/05, joka on päivätty 18.7.2005