

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 3003/02**

18.10.2002

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Breeze Eastern. Pelastusvintturin kiinnityskorvake.

Koskee: Kaikkia Breeze Eastern Aerospacen valmistamia BL-16600-sarjan pelastusvinttureita lukuun ottamatta BL-16600-160. Näitä on asennettu ainakin helikoptereihin Agusta A109, Bell 206, Bell 222, Bell 407, Eurocopter France AS332, McDonnell Douglas MD-500 ja Sikorsky S-61.

Viite: FAA AD 2002-20-05.

Voimaantulo: 15.11.2002

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta ennen pelastusvintturin seuraavaa käyttöä vintturin kiinnityskorvake Breeze Eastern Aerospace Advisory Bulletinin CAB-100-56 ohjeiden mukaisesti. Jos korvakkeesta löytyy murtumia, niin vaihda se uuteen ennen vintturin seuraavaa käyttöä.