

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 3020/02**

18.12.2002

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Socata. Laskutelineen käyttölaitteen sylinterit**Koskee:** Kaikkia lentokoneita TB 20 ja TB 21.**Viite:** Consigne de Navigabilité CN2002-574.**Voimaantulo:** 15.1.2003**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa lentokoneen sarjanumero. Jos se on 275 – 2130, 2132 – 2136, 2138 – 2154, 2157 – 2162 tai 2170, niin tee seuraavien kohtien mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tarkasta laskutelineen käyttölaitteen sylinterit 50 lentotunnin kuluessa mutta kuitenkin viimeistään 31.3.2003 Socata Service Bulletinin nro. 10-133-32 (SB) kohdan B mukaisesti. Jos tarkastuksessa löytyy vikoja, niin tee kohdan C mukaiset toimenpiteet ennen lentotoiminnan jatkamista.
- C.** Korjaa laskutelineen käyttölaitteen sylinterit 100 lentotunnin kuluessa mutta kuitenkin viimeistään 30.9.2003 SB:n kohdan C mukaisesti.

Tämän määräyksen kohdan **B** ja **C** mukaiset toimenpiteet saa tehdä vain Lentoturvallisuushallinnon hyväksymä huolto-organisaatio toimilupansa mukaisesti.