

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 3036/03**

29.1.2003

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Korff + Co. KG. Siipien kiinnityksen tarkastus**Koskee:** Kaikkia Taifun 17E-moottoripurjelentokoneita.**Viite:** LBA LTA2003-051.**Voimaantulo:** 15.2.2003**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko moottoripurjelentokoneeseen tehty Service Bulletinin SB 23-818 mukaiset toimenpiteet. Ellei toimenpiteitä ole tehty, tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet. Jos SB 23-818:n mukaiset toimenpiteet on tehty, tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tarkasta ja korjaa siipien kiinnitys runkoon ennen seuraavaa lentoa Korff +Co.KG Service Bulletinin SB-KOCO 03/818 ohjeiden mukaisesti. Lisää samalla lentokäsikirjaan ja huolto-ohjekirjaan Service Bulletinin mukainen teksti.