

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 3060/03**

10.7.2003

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Franklin. Polttoainepumpun vaihto.

Koskee: Lentomoottoreita Wytworkia Sprzetu Komunikacyjnego (WSK) PZL-Rzeszow S.A. Franklin 6A-350-C1, -C1A, -C1L, -C2, -C2A ja 4A-235.

Viite: Puolalainen lentokelpoisuusmääräys SP-0045-2003-B

Voimaantulo: 1.8.2003

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko moottoriin asennettu kalvotyypin polttoainepumppu AC4886, AC-osanumero 5656774, PZL-osanumero 26.11.1710. (Pumpun kannessa olevassa pultissa saattaa olla ”4886”-merkinnällä varustettu metallilappu.) Jos pumppu on asennettu, niin vaihda se ennen seuraavaa lentoa PZL-Rzeszow Service Bulletinin PZL-F/72A/2002 (Franklin 6A-350-C) tai PZL-F/73A/2002 ((Franklin 4A-235) ohjeiden mukaisesti uuteen pumppuun.

Tämä määräys korvaa määräyksen M2989/02.